

GEZE GC 403 WDS

DE Windrichtungssensor
GB Wind direction transmitter

DE Montageanleitung
GB Installation instructions

1 Symbole und Darstellungsmittel

Warnhinweise

In dieser Anleitung werden Warnhinweise verwendet, um Sie vor Sach- und Personenschäden zu warnen.

- Lesen und beachten Sie diese Warnhinweise immer.
- Befolgen Sie alle Maßnahmen, die mit dem Warnsymbol und Warnwort gekennzeichnet sind.

Warnsymbol	Warnwort	Bedeutung
	GEFAHR	Gefahren für Personen. Nichtbeachtung führt zu Tod oder schweren Verletzungen.
—	VORSICHT	Informationen zur Vermeidung von Sachschäden, zum Verständnis oder zum Optimieren der Arbeitsabläufe.

Weitere Symbole und Darstellungsmittel

Um die korrekte Bedienung zu verdeutlichen, sind wichtige Informationen und technische Hinweise besonders herausgestellt.

Symbol	Bedeutung
	bedeutet „Wichtiger Hinweis“
	bedeutet „Zusätzliche Information“
►	Symbol für eine Handlung: Hier müssen Sie etwas tun. ► Halten Sie bei mehreren Handlungsschritten die Reihenfolge ein.

2 Produkthaftung

Gemäß der im Produkthaftungsgesetz definierten Haftung des Herstellers für seine Produkte sind die in dieser Broschüre enthaltenen Informationen zu beachten. Die Nichtbeachtung entbindet den Hersteller von seiner Haftungspflicht.

3 Sicherheitshinweise

- Diese Anleitung richtet sich an ausgebildetes Fachpersonal. Grundlegende Arbeitsschritte werden nicht erläutert.
- Evtl. Gewährleistungsansprüche setzen fachgerechte Montage, Installation und Wartung nach den Angaben des Herstellers voraus.
- Nur GEZE Originalteile für Reparaturarbeiten verwenden.
- Eigentägliche Veränderungen an der Anlage schließen eine Haftung von GEZE für daraus resultierende Schäden aus.


	GEFAHR	Die Gerätemontage und deren Anschluss darf nur durch eine Fachfirma nach den Vorschriften von VDE und des örtlichen EVUs vorgenommen werden. Metallteile müssen wegen Blitzschutz entsprechend den rechtlichen Bestimmungen und Normen geerdet werden.
---	---------------	---

4 Produktbeschreibung

4.1 Anwendung

Automatischer Melder zum windrichtungsabhängigen Öffnen und Schließen von elektromotorisch betriebenen Gebäudeöffnungen im RWA-Fall.

4.2 Lieferumfang

Wind- und Regensensor Set GC 401 RS / GC 402 W VS (Mat. Nr. 140229)	Windrichtungssensor GC 403 WDS (Mat. Nr. 140228)
Bestehend aus:	Bestehend aus:
1 Windgeschwindigkeits-Sensor GC 402 WVS 2 Klemmring 3 Regensensor (24 V DC/AC) mit Gerätekonsole GC 401 RS 4 Konsole (Aluminium) für Wand- oder Mastmontage	 5 Windrichtungssensor GC 403 WDS 6 Klemmring 7 Konsole für Mast- oder Wandmontage 8 Klemmdose 110 x 110 x 66 mm zum Anschluss an MBZ 300. - Kabel: 6 x 0,34 mm² LIYY, 3 m lang (o. A.)

4.3 Funktionsweise einer windrichtungsabhängigen Steuerung (nach DIN 18232-2)

Bei Windstille und Windgeschwindigkeiten < 1 m/s werden alle NRA/RWA und Zuluftflächen in den Außenwänden des Rauchabschnittes geöffnet. Bei Geschwindigkeiten > 1 m/s werden nur die Zuluft- und NRA/RWA - Flächen in den jeweils windabgewandten Wandflächen geöffnet. Die Windgeschwindigkeiten und Windrichtungen werden oberhalb des Daches gemessen und über einen Zeitraum von 10 ± 2 Minuten gemittelt.

4.4 Betriebsvoraussetzungen MBZ 300:

Anschluss und Konfiguration setzen zusätzlich zum Windrichtungssensor, Windsensor und ggf. Regensensor voraus:

- Weather-Modul WM
- Lizizierte Software zum Konfigurieren der MBZ 300

Zum Anschluss vgl. Zentralen-Beschreibung, zur Einstellung vgl. Beschreibung der Software MBZ 300.

5 Montage

Zur Montage des Windgeschwindigkeits- und Regensorsors siehe Montageanleitung „Wind- und Regensensor Set GC 401 RS / GC 402 WVS“ (Mat. Nr. 143015)

Für den Anschluss an die RWA-Zentrale MBZ 300 siehe Zentralen-Beschreibung; Konfiguration der windrichtungsabhängigen Steuerung setzt bei der MBZ 300 eine lizizierte Software des Zentralenherstellers voraus.

5.1 Montage des Windrichtungssensors

Der Schaltpunkt für den Windgeschwindigkeits-Sensor für den Lüftungsbetrieb muss den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden.

Werkseitig ist die kleinste Windgeschwindigkeit eingestellt.

- Die Sensoren sind an einer dem Wetter zugewandten Gebäudeseite zu montieren. Umliegende Gebäudeteile sowie elektrische Geräte dürfen deren Funktion nicht beeinträchtigen.
- Die Konsole muss auch bei extremen Wetterverhältnissen (Sturm) sicheren Halt gewährleisten.




- Windrichtungssensor und Windgeschwindigkeitssensor für ein einwandfreies Messergebnis an einem gemeinsamen Mast montieren.
- Der Montageort muss so gewählt werden, dass sich Windrichtung und Windgeschwindigkeit optimal ermitteln lassen (z.B. oberhalb des Daches)
- Die Nord-Markierung des Windrichtungssensors muss exakt nach Norden gerichtet sein.

5.2 Montage von Windrichtungssensor an Wand-/ Mastkonsole


- ▶ Windblatt (3) in Halterung des Drehkopfs (4) einschieben bis Windblatt einrastet. Um Beschädigungen des Lagers zu vermeiden, Drehkopf (und nicht Gehäuserohr) festhalten.
- ▶ Konsole an Wand oder Mast befestigen. Wird statt der Konsole ein bauseitiges Rohr verwendet, muss dessen Durchmesser mind. 40 mm betragen.
- ▶ Windrichtungssensor durch Klemmring mit Konsole (2) verbinden.

- 1 Nord-Markierung
 2 Konsole
 3 Windblatt
 4 Drehkopf



- ▶ Mutter (6) auf Schraube (7) drehen und in Klemmring mindestens 15 mm einschrauben.
- ▶ Gehäuserohr vom WDS bis zum Anschlag in Klemmring stecken.
- ▶ Nord-Markierung genau nach Norden ausrichten (Kompass) und Klemmschrauben (5) anziehen.
- ▶ Gehäuserohr mit Klemmring auf Konsole stecken, mit Schraube (7) befestigen und mit Mutter (6) kontern.

- 5 Klemmschrauben
 6 Mutter
 7 Schraube
 8 WDS
 9 Klemmring
 10 Konsole (\varnothing 36 mm)
 11 mind. \varnothing 20 mm (max. \varnothing 36 mm)
 12 Kabel innen durchführen



5.3 Abnahmeprüfung

Nach dem betriebsfertigen Einbau der Anlage ist am Verwendungsort deren einwandfreie Funktion und vorschriftsmäßige Installation durch eine Abnahmeprüfung festzustellen. Abnahmeprüfung durch autorisiertes Fachpersonal.

6 Wartung, Pflege, Reparatur

Um eine zuverlässige Funktion auf Dauer sicherzustellen, ist es unerlässlich, die Anlage von einer autorisierten Fachfirma reinigen und mindestens jährlich warten zu lassen.

Die Einbaufirma muss den Betreiber der Anlage auf diesen Teil der Montageanleitung aufmerksam machen, und diese sowie die Benutzerinformation dem Betreiber aushändigen.

Notizen:

1 Key to symbols

Warning

In these instructions, warnings are used to warn against material damage and injuries.

- Always read and observe these warnings.
- Follow all instructions marked with the warning symbol and the word WARNING.

Warning symbol	Warning	Meaning
	DANGER	Danger for people. Non-observance can result in death or serious injuries.
—	CAUTION	Information to prevent damage to property and to understand and optimise workflow.

Further symbols used in these instructions

Important information and technical notes are emphasised to illustrate the correct operation.

Symbol	Meaning
!	means "Important note"
i	means "Additional information"
►	Symbol for a user action. Here you have to take an action. ► Observe the sequence if there are several action steps.

2 Product liability

According to the definition of manufacturer's liability for his products in the Product Liability Act, the information contained in this brochure are to be followed. Ignoring this information absolves the manufacturer from his liability.

3 Safety instructions

- Installation, commissioning and repairs must be performed by a specialist. Basic techniques are not explained.
- Warranty claims require professional installation and service according to the guidelines of the manufacturer.
- Use only GEZE original parts for repair work.
- Unauthorised modifications of the system excludes GEZE from the liability for any resulting damage.

	DANGER	All electrical connections should be made by a properly electrician and connected in accordance with the appropriate standards of the country of installation. Ground metal parts for protection against lightning according to the national safety regulations.
---	---------------	---

4 Product description

4.1 Application


Automatic detectors for electromotive opening and closing of building vents depending on weather in the case of smoke and heat extraction (RWA).

4.2 Scope of delivery

Wind- and rain sensor set GC 401 RS / GC 402 W VS (Mat. No. 140229)

Consists of:

- 1 Wind speed sensor GC 402
WVS
- 2 Clamp ring
- 3 Rain sensor (24 V DC/AC)
with equipment bracket
GC 401 RS
- 4 Bracket (aluminium) for
pole or wall mounting



Wind direction transmitter GC 403 WDS (Mat. No. 140228)

Consists of:

- 5 Wind direction transmitter GC 403 WDS
- 6 Clamp ring
- 7 Bracket for pole or wall mounting
- 8 Connection box
110 x 110 x 66 mm to connect to MBZ 300.
- Cable: 6 x 0,34 mm²
LIYY, 3 m long (w/o Fig.)

4.3 Functioning of a wind direction-dependent control (according to DIN 18232-2)

With no wind and wind speeds < 1 m/s, all NRA/RWA and air supply areas in the outer walls of the smoke section are opened. At speeds > 1 m/s, only the supply air and NRA/RWA areas in the respective downwind wall surfaces are opened. The wind speeds and wind directions are measured above the roof and averaged over a period of 10 ± 2 minutes.

4.4 Operating requirements MBZ 300:

In addition to the wind direction transmitter, connection and configuration requires wind sensor and, if necessary, rain sensor:

- Weather module WM
- Licensed software for configuring the MBZ 300

See the central description for connection, and description of the software MBZ 300 for setting.

5 Assembly

To mount the wind speed and rain sensor, see Installation Instructions „Wind and Rain Sensor Set GC 401 RS / GC 402 WVS“ (Mat. No. 143015)

For the connection to the RWA centre MBZ 300, see description of the centre; configuration of the wind direction-dependent control for the MBZ 300 requires a licensed software of the manufacturer of the centre.

5.1 Installation of the wind direction transmitter

The switching point for the wind speed sensor for the ventilation operation must be adapted to local conditions. The smallest wind speed is set at the factory.

- The sensors are mounted on the side of the building that faces the weather. Surrounding buildings and electrical equipment must not impair their function.
- The console must ensure a secure hold even in extreme weather conditions (storm).




- Mount wind direction transmitter and wind speed sensor on one pole for perfect measurement results.
- The mounting position must be chosen in such a way that wind direction and wind speed can be ideally determined (e.g. above the roof).
- The north-marking of the wind direction transmitter must face exactly north.

5.2 Installation of wind direction transmitter on wall/pole console


- ▶ Insert wind blade (3) in the mounting bracket of the rotating head (4) till the blade snaps in. To avoid damage to the bearing, firmly hold rotating head (and not the housing tube).
- ▶ Attach console to wall or pole. If an on-site pipe is used instead of the console, its diameter must be at least 40 mm.
- ▶ Connect wind direction transmitter with console (2) using clamping ring.

- 1 North-marking
2 Bracket
3 Wind blade
4 Rotation head



- ▶ Turn the nut (6) on screw (7) and screw both min. 15 mm into the clamp ring (1).
- ▶ Insert housing tube from WDS fully into clamping ring.
- ▶ Align the north-marking precisely to the north (using compass) and tighten clamping screws (5).
- ▶ Insert housing tube with clamping ring in console, secure with screw (7) and lock with nut (6).

- 5 Clamp screws
6 Locknut
7 Screw
8 WDS
9 Clamp ring
10 Bracket (\varnothing 36 mm)
11 min. \varnothing 20 mm (max. \varnothing 36 mm)
12 Run the cable inside



5.3 Testing for acceptance

An acceptance test must be carried out in order to ascertain the correct function and installation according to the regulations once the installation has been completed on site. Acceptance test to be performed by authorised personnel.

6 Maintenance, servicing, repairs

The wind direction transmitter should be inspected at regular intervals, at least annually. Keep transmitter and bracket clean for faultless operation.

The installing company must alert the operator of the system to this part of the mounting instructions and hand it over to the operator together with the user information.

Notes:

Notes:

EG-Konformitätserklärung

EC-Declaration of Conformity

CE-Déclaration de conformité

Der Hersteller

(The manufacturer, Le fabricant)

GEZE GmbH,
Reinhold-Vöster-Straße 21-29
D-71229 Leonberg
Tel.: +49(0)7152/203-0

erklärt hiermit, dass folgendes Produkt

(hereby declares that the following product, déclare par la présente que le produit suivant):

Produktbezeichnung(Product designation,
Désignation du produit):**Windrichtungssensor**

(wind-direction-sensor, détection de direction de vent)

Typenbezeichnung(Type designation,
Désignation du modèle):**GC 403 WDS****Seriennummer / Baujahr**(Serial number, Numéro de série /
Year of manufacture,
Année de construction)**siehe Typenschild**

(See identification plate, cf. plaque signalétique)

den Bestimmungen der Richtlinie Elektrische Betriebsmittel zur Verwendung innerhalb bestimmter Spannungsgrenzen (2006/95/EG) und Elektromagnetische Verträglichkeit (2004/108/EG) entspricht.

(complies with the provisions of the directive relating to electrical equipment designed for use within certain voltage limits (2006/95/EC) and the directive relating to electromagnetic compatibility (2004/108/EC).

(répond les dispositions des directives sur le matériel électrique destiné à être utilisé dans certaines limites de tension (2006/95/CE) et sur la compatibilité électromagnétique (2004/108/CE).)

Folgende Normen wurden angewandt(The following standards have been applied,
Les normes suivantes ont été appliquées):

DIN EN 61000-3-2

DIN EN 61000-4-3

DIN EN 61000-3-3

DIN EN 60730-1

Dokumentationsverantwortlicher war: Peter Igl / TBP5, Tel.: +49(0)7152/203-0

(The following party was responsible for the documentation: Peter Igl / TBP5, Tel.: +49(0)7152/203-0
Responsable de la documentation: Peter Igl / TBP5, Tél. : +49(0)7152/203-0.)

Leonberg, den 20. Dezember 2011



Hermann Alber
Geschäftsführer (Managing Director, Direction)

Germany
GEZE Sonderkonstruktionen GmbH
 Planken 1
 97944 Boxberg-Schweigern
 Tel. +49 (0) 7930-9294-0
 Fax +49 (0) 7930-9294-10
 E-Mail: sk.de@geze.com

Germany
GEZE GmbH
 Niederlassung Nord/Ost
 Bühringstraße 8
 13086 Berlin (Weissensee)
 Tel. +49 (0) 30-47 89 90-0
 Fax +49 (0) 30-47 89 90-17
 E-Mail: berlin.de@geze.com

Germany
GEZE GmbH
 Niederlassung West
 Nordsternstraße 65
 45329 Essen
 Tel. +49 (0) 201-83082-0
 Fax +49 (0) 201-83082-20
 E-Mail: essen.de@geze.com

Germany
GEZE GmbH
 Niederlassung Mitte
 Adenauerallee 2
 61440 Oberursel (b. Frankfurt)
 Tel. +49 (0) 6171-63610-0
 Fax +49 (0) 6171-63610-1
 E-Mail: frankfurt.de@geze.com

Germany
GEZE GmbH
 Niederlassung Süd
 Breitwiesenstraße 8
 71229 Leonberg
 Tel. +49 (0) 7152-203-594
 Fax +49 (0) 7152-203-438
 E-Mail: leonberg.de@geze.com

Germany
GEZE Service GmbH
 Reinhold-Vöster-Straße 25
 71229 Leonberg
 Tel. +49 (0) 7152-9233-0
 Fax +49 (0) 7152-9233-60
 E-Mail: service-info.de@geze.com

Germany
GEZE Service GmbH
 Niederlassung Berlin
 Bühringstraße 8
 13086 Berlin (Weissensee)
 Tel. +49 (0) 30-470217-30
 Fax +49 (0) 30-470217-33
 E-Mail: service-info.de@geze.com

Austria
GEZE Austria GmbH
 Wiener Bundesstrasse 85
 5300 Hallwang b. Salzburg
 Tel. +43-(0)662-663142
 Fax +43-(0)662-663142-15
 E-Mail: austria.at@geze.com

Baltic States
GEZE GmbH Baltic States office
 Dzelzavas iela 120 S
 1021 Riga
 Tel. +371 (0) 67 89 60 35
 Fax +371 (0) 67 89 60 36
 E-Mail: office-latvia@geze.com

GEZE GmbH
 P.O.Box 1363
 Reinhold-Vöster-Straße 21-29
 71229 Leonberg
 Germany

Benelux
GEZE Benelux B.V.
 Leemkuil 1
 Industrieterrein Kapelbeemd
 5626 EA Eindhoven
 Tel. +31-(0)40-26290-80
 Fax +31-(0)40-26 290-85
 E-Mail: benelux.nl@geze.com

Bulgaria
GEZE Bulgaria - Trade
 Representative Office
 61 Pirinski Prohod, entrance „B“,
 4th floor, office 5,
 1680 Sofia
 Tel. +359 (0) 24 70 43 73
 Fax +359 (0) 24 70 62 62
 E-Mail: office-bulgaria@geze.com

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
 Shuangchenzhong Road
 Beichen Economic Development
 Area (BEDA)
 Tianjin 300400, P.R. China
 Tel. +86(0)22-26973995-0
 Fax +86(0)22-26972702
 E-Mail: Sales-info@geze.com.cn

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
 Branch Office Shanghai
 Unit 25N, Cross Region Plaza
 No. 899, Ling Ling Road,
 XuHui District
 200030 Shanghai, P.R. China
 Tel. +86 (0)21-523 40 960
 Fax +86 (0)21-644 72 007
 E-Mail: chinasales@geze.com.cn

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
 Branch Office Guangzhou
 Room 17C3
 Everbright Bank Building, No.689
 Tian He Bei Road
 510630 Guangzhou, P.R. China
 Tel. +86(0)20-38731842
 Fax +86(0)20-38731834
 E-Mail: chinasales@geze.com.cn

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
 Branch Office Beijing
 Room 1001, Tower D
 Sanlitun SOHO
 No. 8, Gongti North Road,
 Chaoyang District,
 100027 Beijing, P.R.China
 Tel. +86-(0)10-5935 9300
 Fax +86-(0)10-5935 9322
 E-Mail: chinasales@geze.com.cn

China
GEZE Industries (Tianjin) Co., Ltd.
 Branch Office Singapore
 21, Bukit Batok Crescent,
 No. 23-75, Wcgea Tower,
 Singapore 658065
 Tel. +65-6846 1338
 Fax +65-6846 9353
 E-Mail: gezesea@geze.com.sg

France
GEZE France S.A.R.L.
 ZAC de l'Orme Rond
 RN 19
 77170 Servon
 Tel. +33-(0)1-606260-70
 Fax +33-(0)1-606260-71
 E-Mail: france.fr@geze.com

Tel.: 0049 7152 203-0
 Fax: 0049 7152 203-310
www.geze.com

Hungary
GEZE Hungary Kft.
 Bartók Béla út 105-113.
 Budapest
 H-1115
 Tel. +36 (1) 481 4670
 Fax +36 (1) 481 4671
 E-Mail: office-hungary@geze.com

Iberia
GEZE Iberia S.R.L.
 Pol. Ind. El Pla
 C/Comerc, 2-22, Nave 12
 08980 Sant Feliu de Llobregat
 (Barcelona)
 Tel. +34 9-02 19 40 36
 Fax +34 9-02 19 40 35
 E-Mail: info@geze.es

India
GEZE India Private Ltd.
 MF2 & 3, Guindy Industrial Estate
 Ekkattuthangal
 Chennai - 600 097
 Tamilnadu
 Tel. +91 (0) 44 30 61 69 00
 Fax +91 (0) 44 30 61 69 01
 E-Mail: office-india@geze.com

Italy
GEZE Italia Srl
 Via Giotto, 4
 20040 Cambiago (MI)
 Tel. +3902950695-11
 Fax +3902950695-33
 E-Mail: italia.it@geze.com

Italy
GEZE Engineering Roma Srl
 Via Lucrezia Romana, 91
 00178 Roma
 Tel. +3906-7265311
 Fax +3906-72653136
 E-Mail: roma@geze.biz

Kazakhstan
GEZE Central Asia
 050061, Almaty, Kasakhstan
 Rayimbek ave. 348, A, office 310
 Tel. +7 (0) 72 44 78 03
 Fax +7 (0) 72 44 78 03
 E-Mail: office-kazakhstan@geze.com

Poland
GEZE Polska Sp.z o.o.
 ul. Annopol 21
 03-236 Warszawa
 Tel. +48 (0)22 440 4 440
 Fax +48 (0)22 440 4 400
 E-Mail: geze.pl@geze.com

Romania
GEZE Romania S.R.L.
 IRIDE Business Park
 Building nr. 10, level 2
 Str. Dimitrie Pompei nr. 9-9a
 RO-020335 Bucharest, sector 2
 Tel. +40 (0) 316 201 257
 Fax +40 (0) 316 201 258
 E-Mail: office-romania@geze.com

Russian Federation
GEZE GmbH Representative
 Office Russia
 Kolodesnij pereulok3, str. 25
 Office Nr. 5201-5203
 107076 Moskau
 Tel. +7 (0) 49 55 89 90 52
 Fax +7 (0) 49 55 89 90 51
 E-Mail: office-russia@geze.com

Scandinavia
GEZE Scandinavia AB
 Mallslingan 10
 Box 7060
 18711 Täby, Sweden
 Tel. +46(0)8-7323-400
 Fax +46(0)8-7323-499
 E-Mail: sverige.se@geze.com

143014-00

Scandinavia
GEZE Norway
 Industriveien 34 B
 2072 Dal
 Tel. +47(0)639-57200
 Fax +47(0)639-57173
 E-Mail: norge.se@geze.com

Scandinavia
GEZE Finland
 Postbox 20
 15871 Hollola
 Tel. +358(0)10-4005100
 Fax +358(0)10-4005120
 E-Mail: finland.se@geze.com

Scandinavia
GEZE Denmark
 Mårkærvej 13 J-K
 2630 Taastrup
 Tel. +45(0)46-323324
 Fax +45(0)46-323326
 E-Mail: danmark.se@geze.com

South Africa
DCLSA Distributors (Pty) Ltd.
 118 Richards Drive, Midrand,
 Halfway House Ext. 111
 P.O. Box 7934
 Midrand 1685
 Tel. +27(0)113158286
 Fax +27(0)113158261
 E-Mail: info@dclsa.co.za

Switzerland
GEZE Schweiz AG
 Bodenackerstrasse 79
 4657 Dulliken
 Tel. +41-(0)62-2855400
 Fax +41-(0)62-2855401
 E-Mail: schweiz.ch@geze.com

Turkey
GEZE GmbH Türkiye - İstanbul
 İrtibat Bürosu
 Ataşehir Bulvarı, Ata 2/3
 Plaza Kat: 9 D: 84 Ataşehir
 Kadıköy / İstanbul
 Tel. + 90 (0) 21 64 55 43 15
 Fax + 90 (0) 21 64 55 82 15
 E-Mail: office-turkey@geze.com

Ukraine
 Repräsentanz GEZE Ukraine TOV
 ul. Viskochnaya, 17, building 93-B,
 office 12
 02094 Kiev
 Tel. +38 (0) 44 501 22 25
 Fax +38 (0) 44 499 77 25
 E-Mail: office-ukraine@geze.com

United Arab Emirates/GCC
GEZE Middle East
 P.O. Box 17903
 Jebel Ali Free Zone
 Dubai
 Tel. +971(0)4-8833112
 Fax +971(0)4-8833240
 E-Mail: geze@emirates.net.ae

United Kingdom
GEZE UK Ltd.
 Blenheim Way
 Fradley Park
 Lichfield
 Staffordshire WS13 8SY
 Tel. +44(0)1543443000
 Fax +44(0)1543443001
 E-Mail: info.uk@geze.com

